

АКТ  
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Настоящий акт составлен в том, что 21 и 22 апреля 2015<sub>г</sub> по адресу:  
ул. Автозаводская д.4, корп.2 в подъезде № 1 и № 2 были произведены  
следующие работы:

- 1) Подметание лестничных площадок и маршей с 17 по 1 этаж.
- 2) Мытье лестничных площадок и маршей с 17 по 1 этаж.
- 3) Мытье полов в кабинах лифтов.

Мастер по эксплуатации

*Дзядевич*  
*Окоркова*

Дзядевич Л.И.

Уборщица

Окоркова Л.И.

Житель кв. № 35

*Житель*  
*Житель*  
*Житель*

Житель кв. № 57

Житель кв. № 144



АКТ  
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Настоящий акт составлен в том, что 23 и 24 апреля 2015<sub>г</sub> по адресу:  
ул. Автозаводская д.4, корп.2 в подъезде № 3 и № 4 были произведены  
следующие работы:

- 4) Подметание лестничных площадок и маршей с 17 по 1 этаж.
- 5) Мытье лестничных площадок и маршей с 17 по 1 этаж.
- 6) Мытье полов в кабинах лифтов.

Мастер по эксплуатации

*Дзядевич*  
*Окоркова*

Дзядевич Л.И.

Уборщица

Окоркова Л.И.

Житель кв. № 226

*Житель*  
*Житель*

Житель кв. № 154

Житель кв. № \_\_\_\_\_




**АКТ  
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Настоящий акт составлен в том, что 23 апреля 2015г по адресу:  
г. Железнодорожный, ул. Автозаводская д.4, корп.2 в подъездах № 1; № 2;  
№ 3; № 4 были произведены следующие работы:

- 1) Промывка, очистка и дезинфекция внутренней поверхности стволов мусоропроводов.
- 2) Мокрая уборка камеры и нижнего ствола мусоропровода с щиберам.
- 3) Дезинфекция.
- 4) Мойка загрузочных клапанов мусоропроводов.


Мастер по эксплуатации  
Слесарь-сантехник  
Рабочий мусорокамер




Дзядевич Л.Н.  
Андрианов А.В.  
Педанов А.Л.





Житель кв. № 105







Житель кв. № 42





Житель кв. № 204





и в 226

